listopad 2001

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	**POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY**	**PN-84/H-84027/08/Ap1**
	Stal dla kolejnictwa **Kształtowniki walcowane na akcesoria nawierzchni kolejowej** **Gatunki**	
		ICS 45.040; 77.140.70

Niniejsza poprawka dotyczy błędów, które pojawiły się w zmianie 1 do PN-84/H-84027/08 wydrukowanej w Biuletynie PKNMiJ nr 14/93 poz.79.

TREŚĆ POPRAWKI

W tablicy 1:

– zawartość Cu dla gatunku stali 22G2AV zamiast	0,08 0,12	powinna wynosić	0,30
– zawartość V dla gatunku stali 22G2AV zamiast	0,02 0,04	powinna wynosić	0,08 0,12
– zawartość $Al_{metaliczne}$ dla gatunku stali 22G2AV zamiast	0,014 0,020	powinna wynosić	0,02 0,04
– zawartość N_2 dla gatunku stali 22G2AV zamiast	–	powinna wynosić	0,014 0,020

nr ref. PN-84/H-84027/08/Ap1:2001

	Zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dnia 12 listopada 2001 r.