Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 91.100.15

PN-B-12012:2007 Metody badań elementów murowych – Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych

W tekście normy podano niewłaściwe numery powołanych rozdziałów i punktów normy.

Pozycja	Jest	Powinno być
s.5, p.5.1 w.8	6.2 i 6.3	5.2 i 5.3
s.6, p.6.3, w.12	według 6.3	według 5.3
s.6, p.7.1, w.16 i 17 od dołu	według 6.1 lub w zamrażarce według 6.2	według 5.1 lub w zamrażarce według 5.2
s.6, p.7.2, w.8 od dołu	do 7.3	do 6.3
s.7, p.7.2, w.3	zgodnie z 9.1	zgodnie z 8.1
s.7, p.7.4, w.10, w.15 i w.18	zgodnie z Rozdziałem 10	zgodnie z Rozdziałem 9
s.7, p.7.4, w.13	według 8.5	według 7.5
s.8, p.7.5, w.2	zgodnie z 8.4	zgodnie z 7.4
s.8, p.7.5, w.3	zgodnie z 7.1	zgodnie z 6.1
s.8, p.8.1, w.11	według Rozdziału 8	według Rozdziału 7