



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 21.040.10

PN-ISO 965-2:2001/Ap1

listopad 2003

Dotyczy

PN-ISO 965-2:2001

Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia

Tolerancje

Część 2: Wymiary graniczne gwintów zewnętrznych
i wewnętrznych ogólnego przeznaczenia.

Klasa średniokładna

nr ref. PN-ISO 965-2:2001/Ap1:2003

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn i zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dnia 15 października 2003 r.

Treść poprawki

W tablicy 4: w kolumnach Średnica zewnętrzna d i Średnica podziałowa d_2 zamiast min. powinno być max i zamiast max powinno być min.