

PN-EN 61558-2-15:2002/AC

kwiecień 2004

Wprowadza

EN 61558-2-15:2001/AC:2003, IDT

Dotyczy

PN-EN 61558-2-15:2002

Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających
i podobnych

Część 2-15: Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów
separacyjnych do zasilania pomieszczeń medycznych

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 15 marca 2004 r.

Wprowadzenie EN 61558-2-15:2001/AC:2003 odnosi się do korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

Treść poprawki

Dodać następującą wspólną modyfikację:

6 Dane znamionowe

6.102 Zastąpić: „3kVA” na „0,5kVA”
