



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 29.120.99; 29.130.20

PN-EN 60947-4-1:2001/Ap1

grudzień 2004

Dotyczy

PN-EN 60947-4-1:2001

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa

Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników

Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

nr ref. PN-EN 60947-4-1:2001/Ap1:2004

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 2 grudnia 2004 r.

Poprawka dotyczy korekty błędu w PN-EN 60947-4-1:2001.

Treść poprawki

W tabelicy 3., w drugim wierszu kolumny A, wartość 1,0 zastępuje się wartością 1,05.