

PN-EN 378-2:2002/Ap1

październik 2005

Dotyczy

PN-EN 378-2:2002

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła

Wymagania dotyczzące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie
i dokumentowanie

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła i Klimatyzatorów i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 28 września 2005 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

W pierwszym akapicie p. 7.4.3.4.1 zamiast 152 m wpisać 152 mm.