



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 77.140.65

PN-EN 12385-5:2004/AC

luty 2006

Wprowadza

EN 12385-5:2002/AC:2005, IDT

Dotyczy

PN-EN 12385-5:2004

Liny stalowe

Bezpieczeństwo

Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów

nr ref. PN-EN 12385-5:2004/AC:2006

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 163 ds. Lin i Transportu Linowego i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 7 lutego 2006 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 12385-5:2002/AC:2005 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

5.3.3.2 Liny nośne

Podpunkt b) zmienić na:

b) dla dźwigów hydraulicznych z napędem pośrednim patrz tablice od 6 do 8

Lina z rdzeniem włókiennym: 1370/1770; 1570; 1770

Lina z rdzeniem stalowym: 1370/1770; 1570; 1570/1770; 1770

5.3.3.3 Liny bezpieczeństwa

Zmienić na:

Klasa wytrzymałości liny na rozciąganie powinna być jedną z następujących: 1370/1770; 1570/1770; 1570; 1770 lub 1960, patrz tablice od 6 do 8.