



Polski Komitet
Normalizacyjny

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 29.140.99

PN-EN 61347-2-8:2003/Ap1

luty 2007

Dotyczy

PN-EN 61347-2-8:2003

Urządzenia do lamp

Część 2-8: Wyodrębnione wymagania dotyczące stateczników
do świetlówek

nr ref. PN-EN 61347-2-8:2003/Ap1:2007

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 4 ds. Techniki Świetlnej i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 31 stycznia 2007 r.

Stanowi korektę błędu redakcyjnego powstałego podczas tłumaczenia EN 61347-2-8:2001.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

W 15.1 wprowadzić dodatkowy akapit, jako trzeci w tym punkcie, o następującej treści:

Bezpośrednio po tych badaniach wstępnego kondycjonowania, każda z sześciu próbek powinna wytrzymać badanie impulsem wysokonapięciowym.