



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 59.140.40

PN-EN 1035:2001/AC

marzec 2005

Wprowadza
EN 1035:1998/AC:2002, IDT

Dotyczy

PN-EN 1035:2001

Maszyny garbarskie

Maszyny o ruchomych półkach

Wymagania bezpieczeństwa

nr ref. PN-EN 1035:2001/AC:2005


Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 20 ds. Skóry i Obuwia i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 31 stycznia 2005 r.


Stanowi wprowadzenie poprawki EN 1035:1998/AC:2002 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 1035:2001 z angielskiej wersji wprowadzonej normy.

Treść poprawki

Rysunek 4 powinien mieć numer „Rysunek 4A” i należy też dodać następujący nowy rysunek 4B:



Rysunek 4A

**Legenda**

- 1 Pozycja otwarta
- 2 Pozycja zamknięta

Rysunek 4B

Rysunek 4 – Prasowaczki płytowe i deseniarki o ruchu pionowym

