

PN-EN ISO 11961:2009/AC

Wprowadza

EN ISO 11961:2008/AC:2009, IDT
ISO 11961:2008/AC1:2009, IDT

Przemysł naftowy i gazowniczy

Stalowe rury płuczkowe

Poprawka do Normy Europejskiej EN ISO 11961:2008/AC:2009 *Petroleum and natural gas industries – Steel drill pipe (ISO 11961:2008)* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka jest tłumaczeniem angielskiej wersji Poprawki do Normy Europejskiej EN ISO 11961:2008/AC:2009.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN 29 października 2009 roku.


Komitetem krajowym odpowiedzialnym za tłumaczenie poprawki jest KT nr 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Stronica 72

Zamienić Rysunek B.1 na następujący rysunek, w którym linię „L” na części rysunku oznaczonej literą b) skrócono, tak aby nie wystawała poniżej dolnego progu oporowego czopa połączenia, a strzałki pokazujące $\varnothing d_p$ i $\varnothing d_{te}$ zmodyfikowano.



Objaśnienia

- | | |
|---|--|
| 1 mufa zwornika | 7 korpus rury |
| 2 utwardzenie opaskowe (opcjonalne) | 8 zgrzeina tarciowa |
| 3 stożkowa powierzchnia podparcia elewatora | 9 stożek czopa |
| 4 szyjka zgrzeiny rury płuczkowej | 10 czop zwornika |
| 5 spęczenie rury płuczkowej | 11 połączenie gwintowe z czołem oporowym |
| 6 korpus rury płuczkowej | |

UWAGA Patrz Tablice A.1, A.2 lub A.3 albo Tablice C.1, C.2 lub C.3 i 6.2, w których podano wymagania dotyczące wymiarów.

Rysunek B.1 – Rura płuczkowa

