

PN-ISO 965-2:2001/Ap2

Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia

Tolerancje

Część 2: Wymiary graniczne gwintów zewnętrznych i wewnętrznych ogólnego przeznaczenia

Klasa średniokładna

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 22 maja 2014 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

1. Tablica 1, kolumna Średnica podziałowa D_2 , max, wiersz M24: zamiast „22,312” powinno być „22,316”.
2. Tablica 2, kolumna Średnica zewnętrzna d , max, wiersz M24: zamiast „23,953” powinno być „23,952”.
3. Tablica 4, kolumna Średnica podziałowa d_2 , min., wiersz M10 x 1,25: zamiast „9,942” powinno być „9,042”.