

Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 23.040.70

PN-EN ISO 1402:2001 Węże i przewody z gumy, i z tworzyw sztucznych – Badania hydrostatyczne

Pozycja	Jest	Powinno być
s. 6, p. 7.2.4, wzór	$\hat{O} = \frac{s \times 360}{C_c \times l_0}$	$T = \frac{s \times 360}{C_c \times l_0}$

Normalizacja 7/2002