

Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 77.040.10

PN-EN 10002-1+AC1 Metale – Próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze otoczenia

Pozycja	Jest	Powinno być
s.20, lewa szpalta, w. 8 od dołu	$-\left(\frac{D-2a}{2}\right) \arcsin\left(\frac{b}{D-2a}\right)$	$-\left(\frac{D-2a}{2}\right)^2 \arcsin\left(\frac{b}{D-2a}\right)$

Normalizacja nr 12/2000

ICS 77.040.10

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze otoczenia

Lp.	Pozycja	Jest	Powinno być
1	s. 9, Tablica 1, kol. 4, w. 11	$\left(\frac{L_u - L_o}{L_o}\right) 100$	$\left(\frac{S_o - S_u}{S_o}\right) 100$
2	s. 9, Tablica 1, kol. 4, w. 14	$\left(\frac{S_o - S_u}{S_o}\right) 100$	$\left(\frac{L_u - L_o}{L_o}\right) 100$

Normalizacja nr 3/2001