


Errata do wydrukowanych Polskich Norm


ICS 91.010.30; 93.040

PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 2: Obciążenia ruchome mostów

W części nakładu na s. 40 i s. 52 nie wydrukowano poniższych rysunków:



Rysunek 4.6 – Rozkład częstości położenia poprzecznego osi pojazdu



Rysunek 5.1 – Obciążenie charakterystyczne na chodniku (lub ścieżce rowerowej)