

Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 75.180.10

PN-G-61100-4:1997 Wiertnictwo – Połączenia kołnierzowe klamrowe – Śruby dwustronne, nakrętki kuliste i podkładki

Pozycja	Jest	Powinno być
s.1, główka	PN-ISO 4874	PN-G-61100-4

Normalizacja 7/2000