

# **PN-M-51510:2015-04/Ap1**

**Sprzęt pożarniczy**

**Linki strażackie**

## **Przedmowa**

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 8 kwietnia 2016 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: [www.pkn.pl](http://www.pkn.pl).

## **Treść poprawki**

W Przedmowie w drugim akapicie w trzeciej pozycji wyliczenia normę PN-EN 364:1996 zastąpić normą PN-EN 13274-4:2004.

W Rozdziale 2 Powołania normatywne normę PN-EN 364:1996 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – Metody badań zastąpić normą PN-EN 13274-4:2004 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Metody badań – Część 4: Badania palności.

W Podrozdziale 4.2.4 Palność dotychczasową treść zastąpić następującą:

Powłoka zewnętrzna linki strażackiej ratowniczej w oplocie trudnopalnym, badana zgodnie z PN-EN 13274-4:2004 Rozdział 7, nie powinna ulec uszkodzeniu. Nie normalizuje się linek strażackich ratowniczych w oplocie zwykłym.