

PN-EN 62305-2:2012/Ap1

Ochrona odgromowa

Część 2: Zarządzanie ryzykiem

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 25 lutego 2019 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

W Tablicy B.4, w drugiej kolumnie, w wierszach 6, 7 i 8:

zamiast: Ekran nie połączony z tą samą szyną wyrównawczą co urządzenia

powinno być: Ekran połączony z tą samą szyną wyrównawczą co urządzenia