

**Badania odporności ogniowej
elementów nośnych**

Część 1: Ściany

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 20 listopada 2019 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

Podrozdział 9.1.2.3 w pozycji f) wyliczenia zmienia się następująco:

f) w połowie wysokości, tam gdzie to możliwe, w sąsiedztwie pionowego złącza (strefa dodatniego ciśnienia).