

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY	
	Guma Oznaczanie odporności na działanie cieczy	PN-ISO 1817:2001/Ap1
		ICS 83.060

TREŚĆ POPRAWKI

1. Na stronie tytułowej

- w Przedmowie krajowej zmienia się symbol odsyłacza krajowego ^{N3)} na ^{N4)}.

2. Na stronie 11

- w wierszu 6, po zapisie (masa m_s) wstawia się symbol odsyłacza krajowego ^{N3)}, którego treść: ^{N3)} Odsyłacz krajowy: Błąd w oryginale; poprawnie (masa $m_{s,w}$). – podaje się na dole strony,
- po wzorze (2), w objaśnieniu symbolu $m_{i,w}$, dotychczasowy zapis zastępuje się następującym zapisem: jest masą próbki w wodzie, po wyjęciu z cieczy (z obciążnikiem, jeśli był stosowany);

3. Na stronie 17

- dotychczasową numerację odsyłacza krajowego ^{N3)} zmienia się na ^{N4)}.

nr ref. PN-ISO 1817:2001/Ap1:2002

	Zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dnia 30 września 2002 r.
--	--