



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 91.140.30

PN-EN 12599:2002/AC

sierpień 2004

Wprowadza

EN 12599:2000/AC:2002, IDT

Dotyczy

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynków

Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

nr ref. PN-EN 12599:2002/AC:2004

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 26 lipca 2004 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 12599:2000/AC:2002 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

Treść poprawki

Tablica G.5. część a), kolumna $i = 1$. wiersz $n = 1$ – zapis „0,1644” należy zastąpić zapisem „0,1464”.