



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 25.160.40

PN-EN 12814-1:2002/AC

październik 2004

Wprowadza

EN 12814-1:1999/AC:2003, IDT

Dotyczy

PN-EN 12814-1:2002

**Badania połączeń spawanych w półproduktach
z tworzyw termoplastycznych**

Część 1: Próba zginania

nr ref. **PN-EN 12814-1:2002/AC:2004**

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 6 września 2004 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 12814-1:1999/AC:2003 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 12814-1:2002 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

Treść poprawki

W rozdziale 6, po czwartym zdaniu wprowadza się następującą treść:

Nie należy usuwać nadlewu od strony poddawanej rozciąganiu.

W tablicy 3, dla $3 \leq a < 5$ i $5 \leq a < 10$, zastępuje się $b = 30$ wartością $b = 20$.