



Polski Komitet  
Normalizacyjny

---

**POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY**

---

ICS 91.190

**PN-EN 1158:1999/AC**

**sierpień 2006**

**Wprowadza**  
EN 1158:1997/AC:2006, IDT

**Dotyczy**

PN-EN 1158:1999

Okucia budowlane

Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych

Wymagania i metody badań

nr ref. PN-EN 1158:1999/AC:2006

## Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 25 lipca 2006 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 1158:1999/A1:2004 z angielskiej wersji wprowadzonej zmiany do EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: [www.pkn.pl](http://www.pkn.pl)

## Treść poprawki

*Przedostatni akapit w ZA.3 zastąpić następującym tekstem: „Znak CE i powyższe pozycje od a) do g) powinny być zawarte w instrukcji instalowania towarzyszącej wyrobowi. Dodatkowo na regulatorze kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych i fakultatywnie na jego opakowaniu powinny być umieszczone przynajmniej znak CE i pozycja a) spośród powyższych informacji”.*