

PN-EN 61558-2-15:2002/AC

kwiecień 2008

Wprowadza
EN 61558-2-15:2001/AC:2004, IDT

Dotyczy

PN-EN 61558-2-15:2002

Bezpieczeństwo transformatorów mocy,
jednostek zasilających i podobnych

Część 2-15: Szczegółowe wymagania dotyczące
transformatorów separacyjnych do zasilania
pomieszczeń medycznych

nr ref. PN-EN 61558-2-15:2002/AC:2008

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 16 kwietnia 2008 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 61558-2-15:2001/AC:2004 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

UWAGA Niniejsza poprawka zawiera i zastępuje poprawkę z sierpnia 2003 r.

Przedmowa

Zastępuje się treść akapitu po datach wprowadzenia poniższym tekstem:

Załączniki określone jako „normatywne” są integralną częścią normy.
Załączniki określone jako „informacyjne” podane są w celu informacyjnym.
W niniejszej normie Załącznik ZB jest normatywny, a Załącznik ZC informacyjny.
Załączniki ZB i ZC zostały dodane przez CENELEC.

Do WSPÓLNYCH MODYFIKACJI **dodaje się** poniższe modyfikacje:

6 Dane znamionowe

6.102 Zastępuje się wartość „3 kVA” wartością „0,5 kVA”.

Na stronie 9, 6.102 **zastępuje się** poniższym:

6.102 Znamionowa moc wtórna nie powinna być mniejsza niż 0,5 kVA i nie powinna przekraczać 10 kVA.

Zmienia się istniejący Załącznik ZA na Załącznik ZB.

Dodaje się:

Załącznik ZC
(informacyjny)

Odchylenia typu A

Odchylenie typu A: Odchylenie krajowe spowodowane przepisami, których zmiana jest w danym czasie poza kompetencjami członka CEN/CENELEC.

Niniejsza Norma Europejska jest związana z dyrektywą 73/23/EWG.

UWAGA (z Przepisów wewnętrznych CEN/CENELEC część 3, 3.1.9): Jeżeli normy są związane z dyrektywami WE, to według wykładni Komisji Wspólnot Europejskich (OJ Nr C 59; 1982-03-09) opartej na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 815/79 Cremonini/Vrankovich (Raporty Trybunału Europejskiego 1980, s. 3583) przyjmuje się, że przestrzeganie zgodności z odchyleniami typu A nie jest obowiązkowe i zaleca się, aby swobodny przepływ wyrobów zgodnych z taką normą nie był ograniczany niczym innym niż koniecznością przestrzegania procedury bezpieczeństwa, ujętej w danej dyrektywie.

<u>Rozdział</u>	<u>Odchylenie</u>
-----------------	-------------------

Ogólne	Hiszpania
--------	------------------

(Real Decreto 842/2002; z 2002-08-02 dotyczący Elektrycznej Instalacji Niskiego Napięcia; ITC-BT-38, Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w pomieszczeniach medycznych)

Zgodność z obligatoryjnymi wymaganiami technicznymi dla transformatorów przeznaczonych do zasilania pomieszczeń medycznych uzyskuje się, stosując Normę Hiszpańską UNE 20615:1978, Medical isolating transformers and control monitoring devices.
