

Dotyczy

PN-EN 12662

Ciekłe przetwory naftowe

Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
w średnich destylatach

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 2 listopada 2010 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Stronica 8, Podrozdział **10.1.3** „Wewnątrz zestawu do sączenia umieścić sączek membranowy i przemyć całość heptanem (5.1).” zastępuje się „Zmontować zestaw do sączenia bez sączka membranowego i przemyć heptanem (5.1).”.