

PN-EN 55016-4-2:2011/Ap1

**Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej
i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych
oraz odporności na zaburzenia**

**Część 4-2: Niepewność, statystyka i modelowanie
poziomów dopuszczalnych**

Niepewność przyrządów pomiarowych

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Na krajowej stronie tytułowej tytuł normy zmienia się następująco:

Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia - Część 4-2: Niepewności, statystyka i modelowanie poziomu dopuszczalnego – Niepewność aparatury pomiarowej.