

PN-EN 1176-4:2009/Ap1

Wypożażenie placów zabaw i nawierzchnie

Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 2 ds. Sportu i Rekreacji i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 9 sierpnia 2013 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

1

Drugi akapit zastąpić następująco:

„W niniejszej normie podano dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące kolejek linowych do stałej instalacji przeznaczonych do użytkowania przez dzieci.”

4.11

W ostatnim zdaniu w trzecim akapicie zamiast „W kolejkach linowych typu krzeselkowego ...” powinno być „W kolejkach linowych typu zawieszeniowego ...”.

4.12

W Tablicy 1, w drugim wierszu pierwszej kolumny, zamiast „kolejek linowych wszystkich typów” powinno być „wszystkich kolejek linowych typu zawieszeniowego”.

4.13

W pierwszym akapicie zamiast „kolejek linowych typu zawieszeniowego” powinno być „kolejek linowych typu krzeselkowego”.

W drugim akapicie zamiast „kolejek linowych typu krzeselkowego” powinno być „kolejek linowych typu zawieszeniowego”.