

PN-EN ISO 10684:2006/Ap1

Części złączone

Powłoki cynkowe nanoszone metodą zanurzeniową

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 13 sierpnia 2013 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

W Zakresie normy, w wierszu 3. i 4. od góry:
zamiast „klas własności od 10.9 wzwyż” powinno być „klas własności do 10.9 włącznie”.