

PN-EN 60335-2-40:2004/AC

Wprowadza
EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013, IDT

**Elektryczny sprzęt do użytku domowego
i podobnego**

Bezpieczeństwo użytkowania

**Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące
elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów
i osuszaczy**

Poprawka do Normy Europejskiej EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013 *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 14 marca 2014 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku.

Stanowi wprowadzenie angielskiej wersji poprawki EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013 w zakresie korekty błędów w PN-EN 60335-2-40:2004/A13:2012 (opublikowanej w języku angielskim zgodnie z oryginałem).

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2014-03.



Corrigendum to EN 60335-2-40:2003/A13:2012

English version

Annex ZE

7.12.Z1 *Replace the reference to 7.12.Z1 by 7.12.ZE1.*

7.12.ZE1 *Replace “dashed item” by “bulleted item”.*

22.ZE.5 *Delete the replacement.*

22.ZE.6 *Replace the third paragraph beginning with “The guard is opened...” by:*

The guard is opened at the extent needed to cause the interlocking to operate and is then closed. This operation is carried out for 5 000 cycles at a rate of 5 cycles per min.

August 2013