


# Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 79.120.10

**PN-EN 860:1999**    **Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Jednostronne strugarki grubiarki**

s. 30, zamieszczony w normie Rysunek C.2 Minimalna średnica wału urządzenia przeciwozrutowego, należy zastąpić następującym rysunkiem:



Normalizacja 6/2002