


Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 93.080.10

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania

Pozycja	Jest	Powinno być
s. 13, lewa kolumna, 10 wiersz od dołu	$I_s \geq 1,0$	$I_s \geq 1,0$
s. 13, prawa kolumna, 11 wiersz od góry	$I_s \geq 0,95$	$I_s \geq 0,95$

Ponadto na s. 13 w rysunku 3 zamieszczono błędne wartości wtórnego modułu odkształcenia E_2 . Poniżej zamieszczamy poprawną wersję rysunku 3.



Rysunek 3 – Wartości wymagane w nasypach:
Wskaźnika zagęszczenia I_s i wtórnego modułu odkształcenia E_2 , megapaskali

Normalizacja 9/2001