



POLSKI KOMITET  
NORMALIZACYJNY

---

## POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

---

ICS 29.140.40

### PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC

**Wprowadza**

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, IDT

**Oprawy oświetleniowe**

**Część 2-22: Wymagania szczegółowe**

**Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego**

**Poprawka do Normy Europejskiej EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09 *Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting* ma status  
Poprawki do Polskiej Normy**

**Przedmowa krajowa**

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 10 listopada 2016 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 4 ds. Techniki Światlnej.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: [www.pkn.pl](http://www.pkn.pl)

**Nota uznaniowa**

Poprawka do Normy Europejskiej EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC:2016-11.



Corrigendum to EN 60598-2-22:2014

English version

---

Replace in the whole text and in the Annex ZA the following reference:

ISO 30061, Emergency lighting

by:

EN 1838, Lighting applications — Emergency lighting

---

September 2016