

PN-EN 818-4+A1:2008/Ap1

**Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia
ładunków**

Bezpieczeństwo

Część 4: Zawiesia łańcuchowe

Klasa 8

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 7 sierpnia 2017 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Po stronie tytułowej dodaje się następujący informacyjny Załącznik krajowy NA:

Załącznik krajowy NA (informacyjny)

Informacja o błędach w oryginale EN 818-4:1996+A1:2008

W niniejszym Załączniku krajowym NA podano poprawną treść Podrozdziału 6.2.1 oraz Rysunki 6a) do 6d), które w oryginale EN 818-4:1996+A1:2008 są błędne:

1. Poprawny akapit pierwszy w Podrozdziale 6.2.1:

Unless 6.3.1 b) applies, assembled A₁ chain A₁ slings with accessories shall be subjected to a manufacturing proof force test.

2. Poprawne Rysunki 6a) do 6d) na stronie 20:




Figure 6 — Sections of slings to which manufacturing proof force is applied