

PN-EN 13698-1:2005/Ap1

Wymagania dotyczące palet

Część 1: Wymagania produkcyjne dotyczące palet płaskich drewnianych o wymiarach 800 mm × 1200 mm

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 16 sierpnia 2017 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

1. Na krajowej stronie tytułowej tytuł normy zmienia się następująco:
Wymagania dotyczące produkcji palet
Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji palet płaskich drewnianych o wymiarach 800 mm × 1200 mm
2. Na stronie tytułowej EN tytuł normy zmienia się następująco:
Wymagania dotyczące produkcji palet – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji palet płaskich drewnianych o wymiarach 800 mm × 1200 mm
3. W definicji 3.1 zamiast „przekładek pośrednich” powinno być „pośredniczących regałów półkowych”.
4. W 3.3 i w dalszej treści normy zamiast terminu „dopuszczalna nośność robocza” powinien być termin „nośność bezpieczna”.
5. W 3.4 i w dalszej treści normy zamiast terminu „obciążenie skupione” powinien być termin „ładunek skupiony”.
6. Definicja 3.4 powinna być następująca:
„ładunek skoncentrowany na obszarze między 30 % a 85 % powierzchni płyty palety”.
7. W 3.5 i w dalszej treści normy zamiast terminu „obciążenie rozłożone równomiernie” powinien być termin „ładunek równomiernie rozłożony”.
8. Definicja 3.5 powinna być następująca:
„ładunek równo rozmieszczony na całej powierzchni płyty palety”.
9. W definicji 3.6 zamiast „sztywny ładunek jednorodny” powinno być „sztywny ładunek jednolity”.
10. Tytuł Rozdziału 4 powinien być następujący: „Nośności nominalne i bezpieczne”.
11. W 5.1.2 i w dalszej części normy zamiast terminu „płyta wiórowa” powinien być termin „drewno rozdrobnione”.
12. W 5.1.3 i w dalszej treści normy zamiast terminu „łącznik” powinien być termin „element złączny”.
13. W Tablicy 1, wiersz 8, kolumna 2 i w dalszej treści normy zamiast terminu „środkowy wspornik” powinien być termin „wspornik centralny”.
14. W 5.2.3.3 zamiast terminu „deska środkowa płyty górnej” powinien być termin „deska pośrednia płyty górnej”.
15. W 5.4.2 zamiast „połączenia palet” powinno być „złącza w palecie”.
16. W 5.4.2 i w dalszej treści normy zamiast „próba na rozrywanie połączeń” powinno być „badanie na rozrywanie złączy”.
17. W Tablicy A.1, nagłówek kolumny 1 i w dalszej treści normy zamiast terminu „drewno miękkie” powinien być termin „drewno iglaste”.
18. W Tablicy A.1, nagłówek kolumny 2 i w dalszej treści normy zamiast terminu „drewno twarde” powinien być termin „drewno liściaste”.

19. W Tablicy A.2, wiersz 1, kolumna 2 i w dalszej treści normy zamiast terminu „powierzchnia czołowa” powinien być termin „płaszczyzna”.
20. W Tablicy A.2, wiersz 1, kolumna 2 i w dalszej treści Tablicy A.2 zamiast terminu „krawędź” powinien być termin „bok”.
21. W Tablicy A.2, wiersz 8, kolumna 2 zamiast terminu „koniec” powinien być termin „czoło”.
22. W tytule Podrozdziału A.3 i w dalszej treści normy zamiast terminu „element drewnopochodny” powinien być termin „drewno rozdrobnione”.
23. W tytule Załącznika B i w dalszej treści normy zamiast „porównawczy skurcz drewna/stopnie pęcznienia” powinno być „porównawcze wskaźniki skurczu/pęcznienia drewna”.
24. W Tablicy G.1, wiersz 3, kolumna 1 zamiast terminu „obciążenie wiązane rozłożone równomiernie” powinien być termin „ładunek równomiernie rozłożony związany”.