

PN-ISO 965-3:2001/AC1

Wprowadza
ISO 965-3:1998/AC1:2009, IDT

Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia

Tolerancje

Część 3: Odchyłki gwintów maszynowych

Poprawka do Normy Międzynarodowej ISO 965-3:1998/AC1:2009
ISO general purpose metric screw threads – Tolerances – Part 3: Deviations for constructional screw threads ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka jest tłumaczeniem angielskiej wersji Poprawki do Normy Międzynarodowej ISO 965-3:1998/AC1:2009.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 9 lutego 2018 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za tłumaczenie poprawki jest KT nr 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

Stronica 2, Przedmowa

Zastąpić trzeci akapit następującym:

ISO 965-3 została opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 1, *Gwinty*, Podkomitet 2, *Tolerancje*.

Stronica 4, Normy powołane

Usunąć powołania ISO 68-1, ISO 261 oraz ISO 965-1.

Zastąpić powołanie ISO 5408 następującym:

ISO 5408, *Screw threads – Vocabulary*

Stronica 11, Tablica 1

W 11 kolumnie, w której podano odchyłkę dolną, *ei*, dla średnicy podziałowej gwintu zewnętrznego, zastąpić „–307” odpowiadające polu tolerancji 8g i podziałce 2 mm przez „–303”.

Stronica 16

Dodać następującą bibliografię na końcu dokumentu, po Tablicy 1:

Bibliografia

- [1] ISO 68-1, *ISO general purpose screw threads – Basic profile – Part 1: Metric screw threads*
- [2] ISO 261, *ISO general purpose metric screw threads – General plan*
- [3] ISO 965-1, *ISO general-purpose metric screw threads – Tolerances – Part 1: Principles and basic data*