

PN-EN 12899-1:2010/Ap1

Stałe pionowe znaki drogowe

Część 1: Znaki stałe

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 8 lipca 2019 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

W Tablicy 16 – Współczynnik luminancji β – wartość dla barwy czarnej

zamiast: $\geq 0,03$

powinno być: $\leq 0,03$