

# **PN-EN 1993-6:2009/Ap2**

**Eurokod 3**

**Projektowanie konstrukcji stalowych**

**Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic**

## Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 6 listopada 2019 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: [www.pkn.pl](http://www.pkn.pl).

## Treść poprawki

Podrozdział 6.7, Tablica 6.2, kolumna  $\ell_{\text{eff}}$ , wiersz (b) w dolnej części

zamiast:

$$2\sqrt{2}(m+n)0,5x_w$$

powinno być:

$$2\sqrt{2}(m+n) + 0,5x_w$$