

# **PN-EN 12899-1:2010/Ap2**

## **Stałe pionowe znaki drogowe**

### **Część 1: Znaki stałe**

## Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 13 stycznia 2021 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: [www.pkn.pl](http://www.pkn.pl).

## Treść poprawki

W podrozdziale 4.1.1.4 tytuł Tablicy 4 powinien być następujący:

**Współczynnik odbłasku  $R_A$  Klasa RA2**  
jednostka:  $\text{cd} \cdot \text{lx}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$